


Элементы для присоединения к трансформаторам

ГИБКАЯ ПЛЕТЕНАЯ ШИНА

Алюминий	630A	800A	1000A	1250A	1600A	2000A	2500A	3200A	4000A
Кол-во на фазу	1	1	1	1	1	1	2	2	2
Длина, мм									
300-450	FC100010	FC100010	FC200010	FC300010	FC500010	FC600010	FC400010	FC500010	FC600010
451-600	FC100020	FC100020	FC200020	FC300020	FC500020	FC600020	FC400020	FC500020	FC600020
601-750	FC100030	FC100030	FC200030	FC300030	FC500030	FC600030	FC400030	FC500030	FC600030
Более 750	FC100099	FC100099	FC200099	FC300099	FC500099	FC600099	FC400099	FC500099	FC600099


Медь	800A	1000A	1250A	1600A	2000A	2500A	3200A	4000A	5000A
Кол-во на фазу	1	1	1	1	1	2	2	2	2
Длина, мм									
300-450	FC100010	FC200010	FC300010	FC500010	FC600010	FC400010	FC500010	FC600010	FC700010
451-600	FC100020	FC200020	FC300020	FC500020	FC600020	FC400020	FC500020	FC600020	FC700020
601-750	FC100030	FC200030	FC300030	FC500030	FC600030	FC400030	FC500030	FC600030	FC700030
Более 750	FC100099	FC200099	FC300099	FC500099	FC600099	FC400099	FC500099	FC600099	FC700099



При заказе укажите сведения о крепежных отверстиях на стороне трансформатора: размеры А, В, Ø D и длина L.


Система: Преимущества трансформаторов Zucchini

НАБОР ПРИСОЕДИНЕНИЙ ТИПА А




Сторона НН

НАБОР ПРИСОЕДИНЕНИЙ ТИПА В




Сторона НН

НАБОР ПРИСОЕДИНЕНИЙ ТИПА С



Сторона НН

НАБОР ПРИСОЕДИНЕНИЙ ТИПА АTR



Трансформатор
с литой изоляцией

Благодаря полной взаимной совместимости продукции Группы Legrand сухие трансформаторы Zucchini легко присоединяются к шинопроводам Zucchini.

Показанные ниже примеры представляют собой стандартизированные решения. Элементы подачи питания, связывающие шинопровод с трансформатором, описаны на стр. 150-157.

Чтобы заказать элемент АTR, необходимо иметь технический чертеж трансформатора.